

Craie de Briançon



DESCRIPTIF

Descriptif :

Craie de Briançon naturelle (craie stéatite).

Forme carrée.

Dimensions : 100x10x10mm.

Marquage temporaire pour le soudage et la fabrication métallique.

Couleur : blanc.

Surfaces d'utilisation : acier, fer, aluminium, acier inoxydable, tissu.

Les plus :

→ Résiste à plus de 2000°C

Argumentaire :

Marquage sur surfaces rugueuses, lisses, chaudes, froides, ...

Marquage de pièces métalliques avant soudure.

Marquage visible à travers le masque.

Couleur	Utilisation	Longueur	Réf.	Lot de
blanc	surfaces rugueuses, lisses, chaudes, froides	100mm	08784	50 craies

INFOS :

N'apporte aucune pollution à la soudure. Marquage temporaire. Température d'utilisation : entre -20°C et +50°C.