

## Cosses jonction bout à bout thermorétractables à sertir



## DESCRIPTIF

**Descriptif :**

Rétreint 3:1.

**Les plus :**

→ Etanche

**Argumentaire :**

Cosse à sertir avec une pince puis chauffer pour rétreindre la gaine (gaine avec colle pour étanchéité).

Température d'utilisation de -55° à +125°C.

Couleur	Type	Section du câble	Dimensions	Réf.	Conditionnement
bleu	cosses jonction	1,5 à 2,5mm <sup>2</sup>	2mm	02712.10	blister
<b>Lot de</b>					
x 10					