

05808

Marque: KEMPER

Panne de rechange pour pistolet à souder



DESCRIPT

Descriptif:

3 pannes de rechange.

pour réf.	Panne	Dimensions	Poids	Température maximum	Réf.
05807	de rechange	100x135x5mm	24g	400°C	05808

Conditionnement	Lot de	
blister	x 3	